

Додаток 6
до вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для
укриття населення як найпростішого укриття

13 грудня 2024 року

м. Дніпро
(назва населеного пункту)

Заступник директора з АГР коледжу, Роман СТЕБЛОВСЬКИЙ
Завідуюча навч. корпусами коледжу Олена БОГДАНОВА
Головний бухгалтер коледжу, Наталія КАРАБОНЦЕВА
Заступник начальника штабу ЦО коледжу, Андрій НАУМОВ
Начальник відділу цивільного захисту Дніпровського районного управління ГУ ДСНС у
Дніпропетровській області Ігор МИРОНЮК.

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала (и) обстеження)

У присутності:

директора Дніпровського політехнічного фахового коледжу
Василя ЛІПЧАКА

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), цокольного поверху навчально-
лабораторного корпусу розташованого за адресою м.Дніпро, Новокодацького району
пр. І Мазепи,38

державної, комунальної, приватної форми власності,

що належить Міністерство науки і освіти

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу
місцевого самоврядування,

державного підприємства, установи, організації

За результатами приведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Цокольне приміщення закладу фахової передвищої освіти, вбудоване під навчальним
корпусом

основне функціональне призначення,

Розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа – 324 кв.м, загальний об'єм – 1004 куб.м., введено в експлуатацію в 1980 р.

2. Загальний стан об'єкта:

Технічний: *не визначався*

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначився)

Санітарний: *задовільний*

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень:

чисті, сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів:

один вхід та один додатковий вихід, не захаращено, додатковий вихід незахищений від атмосферних

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

*опадів павільйонами, обладнано засобами для**обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)**доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп*4. Стан системи вентиляції: *непередбачено проектом, вентиляція приміщень здійснюється природнім шляхом*

(передбачено/ не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність,

чистота)

5. Стан системи водопостачання:

централізоване

(централізоване водопостачання або інше джерело

в наявності запас питної бутильованої води згідно норм належності

наявна кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води

6. Стан каналізаційної системи: *непередбачено проектом, в наявності в робочому стані*

передбачено/не передбачено проектом

1 санітарний вузол (1 умивальник та 1 унітаз)

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

Вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) відсутні, немає потреби

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан системи опалення:

передбачено проектом, централізоване

(передбачено/не передбачено проектом)

8. Стан системи електропостачання та електроосвітлення: *наявна, в робочому стані*

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність

*резервне штучне освітлення - електричні ліхтарі – в наявності 4 шт**люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)*9. Справність систем зв'язку та оповіщення: *стаціонарний телефонний зв'язок відсутні, в наявності інтернет зв'язок, WI-FI роутер, голосова система оповіщення в робочому стані*

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації: *автоматична система сигналізації передбачено проєктом, в наявності, в робочому стані*

(передбачено/не передбачено проєктом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: *в наявності 1 пожежний кран, укомплектований., в наявності первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники ВП 5 – 4 шт, ВВК 3,5 – 4 шт.)*

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Цокольне приміщення навчального корпусу Дніпровського політехнічного фахового коледжу за адресою: м.Дніпро, Новокодацький район, пр.І.Мазени38, рекомендовано до використання для укриття учасників освітнього процесу та населення, як найпростіше укриття до 80 осіб та включення до фонду захисних споруд цивільного захисту.


Підписи осіб, які склали цей акт:

Заступник директора з АГР коледжу



Роман СТЕБЛОВСЬКИЙ

Завідуюча навчальними корпусами коледжу




Олена БОГДАНОВА

Головний бухгалтер




Наталія КАРАБОНЦЕВА

Заступник начальника штабу ЦО коледжу



Андрій НАУМОВ

Начальник відділу цивільного захисту
Дніпровського районного управління
ГУ ДСНС у Дніпропетровській області



Ігор МИРОНЮК

З актом ознайомлений:

Директор Дніпровського
Політехнічного фахового коледжу




Василь ЛИПЧАК

“ 13 ” *середа* _____ 2024 рік